

MÄNTYLANKKULATTIA

Mäntylattiamme puuaines on Ruotsin Lapissa hitaasti kasvanutta mäntyä.

Lankussa on tummempaa sydänpuuta ja reunoilla vaaleampaa pintapuuta. Puun kuivattaminen 8 %

kosteuspitoisuuteen saattaa aiheuttaa halkeamia oksissa ja niiden ympärillä.

Lankussa saattaa olla terveitä vaaleita oksakohtia ja vähäisemmässä määrin myös tummempia oksakohtia.

Kuvassa esimerkkinä käsittelemätön lankku.



Oksat kuuluvat aitoon ja luonnonmukaiseen puuhun!

DOMUSCLASSICA

| *Erilainen rautakauppa* |